

利用整備能量處理災害案件

日期	111 年 5 月 26 日	地點	荖阡坑路(區道北 49 線道) 路邊坡坍方
處理內容簡述	土石崩塌		
處理前		邊坡土石崩塌	
			
處理後		清除塌落土石及帆布覆蓋	
			

日期	111 年 6 月 14 日	地點	下罟子 7 鄰產業道路
處理內容簡述	道路坍方		
處理前		道路坍方	
			
處理後		道路坍方搶通	
			

日期	111 年 5 月 27 日	地點	北 50 區道八里療養院附近
處理內容簡述	倒樹處理		
處理前	樹木倒塌		
			
處理後	倒樹移除		
			

日期	111年6月3日	地點	北50區道3.5K附近
----	----------	----	-------------

處理內容簡述	倒樹處理
--------	------

處理前	樹木倒塌
-----	------



處理後	倒樹移除
-----	------



日期	111年7月7日	地點	台15線12K
處理內容簡述	倒樹處理		
處理前	樹木倒塌		
 <p style="text-align: right; color: red;">2022/7/7</p>			
處理後	倒樹移除		
 <p style="text-align: right; color: red;">2022/7/7</p>			