

平時全區纜線整理整備工作及成果

日期	111 年 4 月 25 日	地點	中山路二段 405 號
處理內容簡述	纜線業者每月自主巡查-纜線垂落清整		
處理前		纜線垂落清整	
			
處理中		纜線垂落清整	
			

處理後

纜線調整後可正常排水



日期	111 年 4 月 25 日	地點	八里大道與中華路 2 段交叉口
處理內容簡述	纜線業者每月自主巡查-纜線垂落清整		
處理前		纜線垂落清整	
			
處理中		纜線垂落清整	
			
處理後		纜線清整後可正常排水	
			

日 期	112 年 3 月 31 日	地 點	龍米路二段 60 巷
處理內容簡述	纜線業者每月自主巡查-纜線垂落清整		
處理前		纜線垂落清整	
			
處理中		纜線垂落清整	
			
處理後		纜線清整後可正常排水	
			